



Studio Tecnico Architetti Associati  arch. Vecchi R. e arch. Angiolini S. <small>c.so Repubblica 102 - 28041 ARONA (NO) tel-fax 0322 242010 vecchiangiolini@hotmail.it</small>	
COMUNE DI SOZZAGO (NO) AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE OVEST IN AFFACCIO SU VIA ROSINA	
PROGETTO ESECUTIVO	
DEGRADO PROSPETTI	
TAV. 02	SCALA 1:100 / 1:500
	AGOSTO 2024

ELENCO SIMBOLI DEL DEGRADO

SCHEDA 01	Deposito superficiale	SCHEDA 08	Scagliatura
SCHEDA 02	Patina biologica	SCHEDA 09	Decoesionamento
SCHEDA 03	Fessurazione	SCHEDA 10	Disgregazione
SCHEDA 04	Dilavamento	SCHEDA 11	Esfoliazione
SCHEDA 05	Efflorescenza	SCHEDA 12	Intonaco fessurato e scistolato
SCHEDA 06	Distacco Intonaco	SCHEDA 13	Rappezzi cementizi
SCHEDA 07	Umidità di risalita		